


調査図

※屋上防水シートは経年劣化により全体的に破損・剥離・弛み・膨らみが多数見られる。
調査図には、特記事項のみを記載。



屋上図