

LINE通報システム対応状況報告 令和5年10月分

	通報日時	通報内容	対応状況	備考
109	2023/10/24 19:41	側溝に蓋してほしい 写真には無いが、写真の後ろ側、カーブになっていて、対向車が寄って走って来る時があり、危ないとハンドル切ると側溝に車が落ちてしまう。 冬になると（写真3丸付けた所除雪でえぐられた所です。）除雪で落とし穴状態になるので、蓋かけて欲しいです。	対応中	側溝の位置が分かるようにスノーボールを追加で設置し、落下防止の応急対策を実施中です。 引き続き経過観察を行います。

LINE通報システム対応状況報告 令和5年9月以前未対応分

	通報日時	通報内容	対応状況	備考
82	2023/4/14 15:03	見通しが悪く危険なためカーブミラーを設置してほしい。	対応不可	設置については申請が必要なため、道路河川課にご連絡ください。 TEL:0187-66-4905
91	2023/6/21 10:55	平日のお昼頃から、コンビニの喫煙所に人だかりしていて、面している道路に煙や臭い、人目があり歩きにくい。	対応不可	道路損傷ではないため、本機能からの通報では対応できません。 また、商業施設の受動喫煙に関しては県条例で定められており、市では関与や把握はしていません。 本件に関しましては秋田県受動喫煙防止条例の担当課の秋田県健康づくり推進課にお問い合わせくださるようお願いします。 TEL：018-860-1426
95	2023/7/25 8:52	(株)ほくとう大曲営業所裏の道路に大きめの穴が開いている。 (重機の横断による舗装の破損あり。)	対応中	対応方法について検討中
106	2023/9/7 12:33	標識が傾いている、冬に除雪車が接触したのでは？	対応不可	速度規制等の交通標識に関しては、警察署の管理となっています。 除雪車の接触だと特徴的な痕が付きませんが、確認できませんでした。 傾いている状況については、警察署へ伝えていきます。