

LINE通報システム対応状況報告 令和5年12月分

	通報日時	通報内容	対応状況	備考
117	2023/12/1 7:27	大農前のコンビニ横の道路。 木が邪魔で通行に障害あり。	対応中	現場を確認をしたところ、積雪の状況によっては通行に障害があることを確認しました。 引き続き経過観察を行います。
118	2023/12/6 12:02	仙北中学校グラウンド南側道路 佐々木酒店西丁字路(通学路)の横断歩道の上に穴ぼこ、さらに横断歩道のペイントが消えかかっています。	対応中	県道のため、仙北地域振興局へ連絡しました。 穴に関しては、県で補修済みです。 横断歩道に関しては、警察で令和6年度中に塗り直しを実施予定です。
119	2023/12/19 5:43	点灯していません。	対応済	修理業者へ連絡。対応済み。
120	2023/12/21 5:48	大曲リハビリテーションクリニック前の街灯が点かなくなった。	対応済	修理業者へ連絡。対応済み。
121	2023/12/30 8:31	地面から水が染み出てます。	対応中	消雪施設の送水管漏水修繕を依頼中です。

LINE通報システム対応状況報告 令和5年11月以前未対応分

	通報日時	通報内容	対応状況	備考
82	2023/4/14 15:03	見通しが悪く危険なためカーブミラーを設置してほしい。	対応不可	設置については申請が必要なため、道路河川課にご連絡ください。 TEL:0187-66-4905
91	2023/6/21 10:55	平日のお昼頃から、コンビニの喫煙所に人だかりしていて、面している道路に煙や臭い、人目が歩きにくい。	対応不可	道路損傷ではないため、本機能からの通報では対応できません。 また、商業施設の受動喫煙に関しては県条例で定められており、市では関与や把握はしておりません。 本件に関しましては秋田県受動喫煙防止条例の担当課の秋田県健康づくり推進課にお問い合わせくださるようお願いいたします。 TEL：018-860-1426
106	2023/9/7 12:33	標識が傾いている、冬に除雪車が接触したのでは？	対応不可	速度規制等の交通標識に関しては、警察署の管理となっています。 除雪車の接触だと特徴的な痕がつかますが、確認できませんでした。 傾いている状況については、警察署へ伝えていきます。
109	2023/10/24 19:41	側溝に蓋してほしい 写真には無いが、写真の後ろ側、カーブになっていて、対向車が寄って走って来る時があり、危ないとハンドル切ると側溝に車が落ちてしまう。 冬になると（写真3丸付けた所除雪でえぐられた所です。）除雪で落とし穴状態になるので、蓋かけて欲しいです。	対応中	側溝の位置が分かるようにスノーポールを追加で設置し、落下防止の応急対策を実施中です。 引き続き経過観察を行います。