


共同現地調査・通学路調査 点検箇所図 (大曲地域)



H24四ツ屋小 四ツ屋山下瀬JR地下道暗所
H24市 照明対策済

H28花館小 佐野町交差点分離帯無し
H28市 セブツ路線表示対策済

H24大曲小 朝日町～幸町地下道暗所
H24市 照明LED対策済

H24東大曲小 大曲工業～和合交差点視界不良
H24市 カブミラー対策済

R3大曲西中 交差点一時不停止
R3市 トットライン対策済

H24東大曲小 佐友商店T字路視界不良
H24市 カブミラー対策済

H24藤木小 本藤木十字路横断危険
H24市 歩道部カラーベント対策済


H28藤木小 大曲ユースホテル近く交差点危険
H28市 横断用旗の設置対策済

R3角間川地区 危険交差点の安全対策
R3市 外側線・ドッドライン設置、カブミラー角度調整対策

凡 例	

大曲市役所

平成16年2月修正



北海道地図株式会社秋田営業所
電話 (018) 823-7667


共同現地調査・通学路調査 点検箇所図 (神岡地域)



共同現地調査・通学路調査 点検箇所図 (西仙北地域)



共同現地調査・通学路調査 点検箇所図（協和地域）



共同現地調査・通学路調査 点検箇所図 (南外地域)

H31～R2年度分について
道路所管課における対応箇所は無し

R3南外小
小学校前主要地方道直角カーブ解消
を要望
※引き続き県へ要望する

国道105号

秋田自動車道

凡 例	


1 : 50,000

国土地理院承継済
【承認番号】平十四、東規第二一五号

秋田県仙北郡南外村役場



共同現地調査・通学路調査 点検箇所図 (仙北地域)



共同現地調査・通学路調査 点検箇所図 (太田地域)

市道久保関古館線

H27太田中 太田中前道路歩道無し
H27市 県園場整備へ拡張要望
H27市 用地測量等

太田支所

H27太田東小 児童クラブ前横断歩道視界不良
H27市 注意喚起看板設置

~R3 2工区歩道整備完了

H28市 歩道表層工

H27市 路床・路盤工

H30市 表層工

